


RUPES®








SV10E SV10EP












Unità mobile di servizio compatta
Mobile compact service station
Stations auxiliares mobiles compacte
Mobile Kompakteinheit
Estaciones de servicio móviles compacta
Compacte mobiele service-eenheid
Мобильный переносной пылесос


**ISTRUZIONI PER LA MESSA IN SERVIZIO, L'USO E LA MANUTENZIONE
STARTUP, OPERATING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS RELATIVES A LA MISE EN SERVICE, A L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN
GEBRAUCHS-UND WARTUNGSANLEITUNG
INSTRUCCIONES PARA LA PUESTA EN SERVICIO, USO Y MANTENIMIENTO
AANWIJZINGEN VOOR DE INBEDRIJFSTELLING, HET GEBRUIK EN HET ONDERHOUD
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ**





EP EP





МОДЕЛЬ



ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ



Следует прочитать все эти инструкции прежде, чем приводить в действие установку.



Важные указания для безопасности пользователя.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С МАШИНОЙ В УПАКОВКЕ

- Машина содержится в коробке из гофрированного картона с размерами см 59х38,5х22 и весом 8,5 кг, состоит из коробки, выполненной из гофрированного картона.
- Манипулировать упакованным грузом и загружать его в горизонтальном положении.
- Не устанавливать на упакованном грузе другие предметы с весом, превышающим 30 кг, и/или с основанием, имеющим размеры, отличные от размеров упаковки.

Указания по распаковке

- Прежде, чем начать распаковку коробки, внимательно проверить ее внешний вид; при наличии повреждений или следов предварительных вскрытий, прекратить распаковку и вернуть груз диставщик вместе с письменной рекламацией. Нарушение этого требования приведет к потери гарантии.
- При распаковке машины открыть коробку из гофрированного картона, вынуть машину и отдельно мешочек, содержащий дополнительные принадлежности.

При ликвидации упаковочного материала придерживаться действующих локальных предписаний по запуску машины в работу, не забывая о правилах раздельного сбора отходов, если они имеют место.

Контроль комплектности груза

Упаковка должна содержать:

- машину, снабженную питанием кабелем;
- один вытяжной шланг (24) с соединениями на концах длиной 3,5 м для электрических инструментов;
- один мешок-пылесборник (14);
- по требованию поставляется вытяжной шланг (18) с соединениями на концах для скатого воздуха длиной 5 м для пневматических инструментов (ЕР);
- по требованию поставляется соединение для резиновых шлангов.

ОСНОВНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Правила техники безопасности и предупреждения производственного травматизма.

Эксплуатация машины должна осуществляться только обученным персоналом и машина должна использоваться по своему назначению. Машина должна быть помещена в сухом и вентилируемом помещении, где гарантируется смена воздуха каждый час с объемом свежего воздуха 50 % от общего количества без помощи специальных вентиляционных систем.

Температура в помещении должна быть от 10° С до 35° С с влажностью от 50% до 90%. Опорная поверхность в месте установки машины не должна иметь уклон более 5 - 10 градусов.

Следует вынимать вилку из розетки электропитания всякий раз, когда машина не используется, прежде, чем начать работы по техническому обслуживанию или уборке, проходе, чем приступить к замене мешка-пылесборника или фильтра. При выемке вилки из розетки электропитания, тянут за электрический кабель. Предохранять электрический кабель от нагрева, масла и контактов с острыми краями.

В случае сбоя напряжения в сети необходимо перевести выключатель подключенного электроинструмента в положение OFF (отключено), чтобы исключить возможность случайного включения электроинструмента, когда вернется напряжение.

Не оставлять машину под дождем.

Не поднимать и не перемещать машину подъемным устройством, зацепив за ручку.



Опасность взрыва или пожара

- машина не должна использоваться для удаления легковоспламеняющейся или взрывоопасной пыли (на пример, мангария, алюминия, асбеста и т.д.);
- машина не должна использоваться для удаления легковоспламеняющихся или взрывоопасных жидкостей (на пример, бензина, разбавителей и т.д.);
- машина не должна использоваться для удаления коррозионно-активных жидкостей или

веществ (на пример, кислот, щелочей, растворителей и т.д.);

- машина не должна использоваться для удаления пыли, образующейся при шлифовании окрашенных поверхностей с краской, не прошедшей полный цикл катализации;
- в случае выброса пыли из пылесоса, немедленно отсоединить пылесос от сети электропитания;
- в случае пожара использовать противопожарную систему и отдалиться от опасной зоны.

Использование по назначению

Машина предназначена для больших нагрузок, связанных с ее промышленным применением, согласно нормам EN60335-1 и EN60335-2-69. Машина предназначена для удаления пыли от шлифования с наилучшими результатами, предусмотренными для этого типа работ.

Машина в тоже время обеспечивает вблизи рабочего участка:

- возможность использования источников энергии для питания электрических и пневматических инструментов без применения адаптеров;
- возможность удаления пыли от шлифования.

Подчиняясь действующим региональным и национальным законам, машина обеспечена соединением для всасывания и выброса в окружающую среду очищенного воздуха.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220/240 Vac - 50/60 Hz
МОЩНОСТЬ, ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОТОРАМИ	1150 W
ТОК, ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ МОТОРАМИ	4 A
МАКС. МОЩНОСТЬ В РОЗЕТКЕ ИНСТРУМЕНТА	1 x 1000 W max
МАКС. ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ	2150 W max
МАКСИМАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	8,7 A
ВСАСЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ	100 m³/h
РАЗРЕЖЕНИЕ	1600 mm/H2O
ВЕС	6,5 Kg
РАЗМЕРЫ	cm 47,5 x 37 x h 20,5
УРОВЕНЬ ШУМА	75 dB (A)
ПОВЕРХНОСТЬ ФИЛЬТРА	m² 2,0
ТИП ФИЛЬТРА	L
ВМЕСТИМОСТЬ МЕШКА	Kg 3,5 max
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ	1
ЧЕТЫРЕХПОЗИЦИОННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	MAN - O - AUT

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ЧАСТИ

ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА НА ВХОДЕ	6 bar max
МАКС. РАСХОД ВОЗДУХА	1840 l/min
ПОДСОЕДИНЕНИЕ К СИСТЕМЕ ПИТАНИЯ	3/8" G femmina
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПОДСОЕДИНЕНИЯ	1

ЧАСТИ МАШИНЫ

- 1 - крышка отсека для камня
- 2 - 3-позиционный выключатель
- 3 - команда регулирования вытяжки
- 4 - вход охлаждющего воздуха
- 5 - идентификационная табличка
- 6 - отверстие для кабеля питания электроэнергией
- 7 - рукоятка для транспортировки
- 8 - крючки для плечевого ремня
- 9 - крючки для закрытия
- 10 - крышка отсека для дополнительных принадлежностей
- 11 - питающий электрический кабель
- 12 - розетки для электрического инструмента
- 13 - закрытие всасывающего патрубка
- 14 - мешок-пылесборник с отверстием и пробкой
- 15 - фильтр
- 16 - выпускное отверстие для воздуха
- 17 - отверстия для зацепления
- 18 - вход подачи воздуха в установку с соединением для резинового шланга (опция)
- 19 - место крепления пневматического инструмента
- 20 - запасные щетки
- 21 - противодиранные опорные ножки
- 22 - подсоединение для пневматического инструмента
- 23 - плечевой ремень (опция)
- 24 - шланг для электрического инструмента
- 25 - шланг для пневматического инструмента (по требованию)
- 26 - подсоединение для электрического инструмента

ПОДГОТОВКА К ЗАПУСКУ

Требования, предъявляемые к сети питания и соответствующим соединениям:

Электрическая сеть – Однофазное напряжение 230В - 50/60 Гц с проводом заземления сечением mm²x1,5.

Сеть скатого воздуха – Рабочее давление не должно превышать 6 Бар; сеть должна поставлять осущеный и отфильтрованный воздух. При помощи соответствующего штуцера для шланга (дополнительного) (22) на входе подачи воздуха (18) подключите машину к пневматической сети шлангом соответствующей длины, способным выдержать давление экс-

плутации, (2) с внутренним Ø мин. 10 мм.

ЗАПУСК В РАБОТУ

Подсоединение электрический инструментов

- Вставить электрическую вилку инструмента в разъем на пылесосе (12) (рис. 3);
- в случае, если инструмент обеспечен вытяжным устройством, подсоединить его с одной стороны с помощью соответствующего шланга к патрубку (13) (24) (рис. 5), с другой стороны к другому концу инструмента (26) (рис. 6);
- не подсоединять к электрическим розеткам инструменты с нагрузкой, превышающей их номинальную способность (2x600 Вт макс. или 1x1000 Вт макс.).

Подсоединение пневматического инструмента (ЕР)

- Подсоединить трубу питания скатым воздухом к быстроразъемной муфте пылесоса (19) (рис. 4); другой конец соединить со штуцером инструмента (22) (рис. 6);
- в случае, если инструмент обеспечен вытяжным устройством, подсоединить его с помощью соответствующего шланга к патрубку (13) (24) (рис. 5).

Предварительный контроль

- Проконтролировать, что в контейнере установлен мешок для сбора пыли и что фильтр установлен;
- проверить, что вытяжной шланг соответствующим образом закреплен и не мешает перемещению инструмента;
- проверить, что в сети питания скатым воздухом нет утечек.

После осуществления всех подсоединений, провести пробное включение инструмента в соответствии с указаниями прилагаемой инструкции.

Функция регулирования вытяжки

Когда машина работает в автоматическом режиме, поворачивая переключатель (3) в направлении min или max, можно выполнить прогрессивное регулирование вытяжного потока от минимального до максимального значения.

Выпускное отверстие для воздуха (16)

Подсоединив шланг (24) к выпускному отверстию (16) (рис. 13), возможно получить мощную струю воздуха для обдува, осушки, надувания и т.п.

РАБОТА МАШИНЫ

машина может функционировать в автоматическом или ручном режиме: установить выбранный режим, повернув выключатель (2) на зеленый сектор (автоматический режим работы) или на голубой сектор (ручной режим работы) (рис. 3).

Автоматический режим – зеленый сектор

Под работой в автоматическом режиме имеется виду, что включение электрического или пневматического инструмента в работу приводит к одновременному включению пылесоса. По окончанию работы после выключения инструмента автоматически выключается через 8 секунд и пылесос.

Функционирование в ручном режиме – Голубой сектор

Под работой в ручном режиме имеется виду, что машина работает в непрерывном режиме.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Не менее одного раза в год должен быть проведен предприятием-изготовителем или уполномоченным персоналом технический контроль работы для выявления возможных нарушений в системе фильтрования машины. Акционерное общество RUPES не несет никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, имеющий место вследствие несоблюдения указаний, представленных в этом руководстве.

Повседневное обслуживание (проводится потребителем)

- Проверять состояние труб всасывания пыли;
- периодически заменять фильтр, приподнимая его вверх и вытягивая наружу, удалить фильтр (15) (рис. 7);
- заменять использованный фильтр и поместить его в соответствующий мешок для уничтожения (рис. 8);
- разместить новый фильтр и вновь установить каркас на головной части.
- При монтаже выполнять операции в обратном порядке.
- замена мешка-пылеуборника (13) осуществляется в следующем порядке:
 - надеть пылезащитную маску;
 - открыть крышку (1);
 - снять использованный мешок, закрыв отверстие специальной пробкой (рис. 9 е 10);
 - осторожно установить новый мешок, соединив отверстие с патрубком, как показано (рис. 11 е 12);
 - закрыть дверцу, надавливая и поворачивая ручку вправо.

⚠ Открывая дверцу, осуществлять периодический контроль мешка: его максимальная вместимость 3,5 кг по весу и 9 литров по объему: не превышать указанные предель!

- в случае, когда вынутый мешок имеет разрывы, могущие привести к выбросу пыли, проверить и при необходимости заменить фильтр в одном из специализированных центров технического обслуживания;
- для замены использовать только оригинальные мешки предприятия-изготовителя RUPES код. 023.1107/C;
- материалы проверены и одобрены ВЛА согласно директиве ZH 1/487, абзац 2 для категории использования M;
- запасные мешки должны храниться в сухом месте!
- при ликвидации использованных мешков следовать требованиям действующего закона.

Внеплановое обслуживание

(проводится специализированным центром технического обслуживания)

- периодически контролировать и, если необходимо, заменять фильтры, установленные с системе охлаждения и на выходе;
- периодически контролировать состояние электрических кабелей и вилок; в случае наличия следов повреждения или износа, пройти их замену;
- в случае, если фильтр (15) чрезмерно засорен или имеет разрывы.

⚠ Для замены использовать исключительно фильтры предприятия-изготовителя RUPES код. 024.1107.

ГАРАНТИЯ

Все машины, изготовленные предприятием акционерного общества RUPES, имеют гарантийный срок 12 месяцев со дня покупки на предмет выявления дефектов производства и материалов. Машины должны быть использованы только с оригиналами дополнительными приспособлениями и запасными частями предприятия RUPES: отклоняется любая ответственность за щерб и несчастные случаи, произошедшие в результате неследования этой норме, что приводят так же и к потере гарантии.

Гарантия теряется всякий раз, когда не соблюдаются указания, представленные в этом руководстве или всякий раз , когда машина используется не по назначению.

Теряется гарантия в том числе и тогда, когда машина подвергалась разборке или нарушена или очевидны повреждения, связанные с плохим уходом за машиной.

Гарантия зависит от заполнения гарантийного талона, предоставленного на последней странице данной инструкции.

Когда выявлялась неисправность, машина с приложенным гарантийным талоном в неразобранном виде и в оригинальной упаковке должна быть передана или отправлена по почте за счет потребителя на предприятие-изготовитель или в один из специализированных центров технического обслуживания, список которых приложен к данной инструкции.

В любом случае наличие гарантии не дает право на замену машины.

Акционерное общество RUPES оставляет за собой право вносить любые изменения в технические характеристики или внешний вид выпускаемых им машин без предварительного оповещения.

Не несет ответственности за возможные ошибки при печати. Это издание отменяется и заменяет все предыдущие.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Неисправность	Причина	Способ устранения
Пылесос не включается	Не подведено электропитание	Проверить, что вилка вставлена в розетку
Пылесос не включается автоматически	Повреждение электрического кабеля, выключателя или мотора	Обратиться в специализированный центр технического обслуживания
Недостаточная поглощающая способность	Неисправность в электронном модуле или микропрограмматоре	Обратиться в специализированный центр технического обслуживания
Мешок переполнен	Один из шлангов или дополнительных приспособлений засорены	Проверить мешок-пылеуборник
Выход пыли из системы принудительного выброса	Разрыв фильтровального патрона	Обратиться в специализированный центр технического обслуживания
Инструменты не включаются	Неисправность в четырехпозиционном выключателе	Обратиться в специализированный центр технического обслуживания
Нет подвода скатого воздуха	Подсоединение на входе выполнено неправильно	Проверить подсоединение
Нет подвода скатого воздуха к инструментам	Подсоединение на выходе выполнено неправильно	Проверить подсоединение
Потеря мощности при подсоединеных пневматических инструментах	Недостаточный подвод скатого воздуха	Проверить прохождение воздуха

I

TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE DELLA MACCHINA

POSIZIONAMENTO E SIGNIFICATO DEI DATI

1. Tipo della macchina.
2. Tensione nominale di lavoro in Volt (V).
3. Frequenza di lavoro in Hertz (Hz).
4. Potenza motore in Watt (W).
5. Potenza max alla presa (W).
6. Potenza max totale (W)
7. Depressione
8. Capacità di aspirazione
9. Numero di matricola o di serie della macchina.

! A Il prodotto, in ottemperanza alla Direttiva Europea 2002/96/CE (RAEE) +2003/108/CE e alla sua attuazione nel diritto nazionale, quando giunge a fine vita, non deve essere disperso nell'ambiente o gettato tra i rifiuti domestici, ma deve essere smaltito presso i centri di raccolta differenziata autorizzati (contattare le autorità locali competenti per conoscere dove smaltire il prodotto secondo le norme di legge). Il corretto smaltimento del prodotto contribuisce alla tutela della salute e alla salvaguardia dell'ambiente. Lo smaltimento abusivo del prodotto comporta sanzioni a carico dei trasgressori.

GB

TOOL IDENTIFICATION PLATE

POSITION AND MEANING OF INFORMATION

1. Type of tool.
2. Nominal working voltage in Volts (V).
3. Working frequency in Hertz (Hz).
4. Power engine in Watts (W).
5. Max power at the socket (W).
6. Max total power (W).
7. Depression
8. Vacuum capacity
9. Tool code or serial number.

! A At the end of its useful life, the product, pursuant to European Directive 2002/96/CE (RAEE) +2003/108/CE and its implementation in national law, must not be released into the environment or thrown away as domestic waste, but must be disposed of at authorised recycling centres (contact the relevant local authorities for a list of places where the product may be disposed of according to the law). Disposing of the product correctly contributes to protecting human health and safeguarding the environment. Any illegitimate disposal of the product will be punishable by law.

F

PLAQUETTE D'IDENTIFICATION DE LA MACHINE

EMPLACEMENT ET SIGNIFICATION DES DONNÉES

1. Type de la machine.
2. Tension nominale de travail en Volts (V).
3. Fréquence de travail en Hertz (Hz).
4. Puissance moteur en Watts (W).
5. Puissance max à la prise (W)
6. Potenza max totale (W).
7. Depression
8. Vacuum capacity
9. Tool code or serial number.

! A Conformément à la Directive européenne 2002/96/CE (RAEE) +2003/108/CE et à sa mise en application dans la législation nationale, les vieux produits ne doivent pas être jetés ni dans la nature ni avec les ordures ménagères mais être remis à un centre de collecte sélective autorisé (adressez-vous à votre mairie pour savoir où vous débarrasser du produit conformément à la loi). L'élimination correcte du produit contribue à la protection de la santé et de l'environnement. En n'éliminant pas le produit conformément à la loi en vigueur vous vous exposez à des sanctions.

D

KENNDATENSCHILD DES GERÄTES

ANORDNUNG UND BEDEUTUNG DERANGABEN

1. Gerätetyp.
2. Nenn-AnschlussSpannung in Volt (V).
3. Frequenz in Hertz (Hz).
4. Leistung motor Watt (W).
5. Höchstleistung am Netzanschluss (W)
6. Max Gesamtleistung (W)
7. Unterdruck
8. Absaugkapazität
9. Geräte- oder Seriennummer.
10. **A** Das Produkt darf entsprechend der Europäischen Richtlinie 2002/96/CE (RAEE) +2003/108/CE und deren Umsetzung in der nationalen Gesetzgebung am Ende seiner Lebensdauer nicht weggeworfen oder im Hausmüll entsorgt werden, sondern muss bei den autorisierten Zentren zur Abfalltrennung abgegeben werden (wenden Sie sich an die zuständigen Behörden vor Ort, um zu erfahren, wo das Produkt nach den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen ist). Die korrekte Entsorgung des Produkts trägt zum Schutz der Gesundheit und der Umwelt bei. Die missbrauchliche Entsorgung des Produkts zieht Sanktionen zu Lasten des Versursachers nach sich.

E

PLACA DE IDENTIFICACION DE LA MAQUINA

POSICION Y SIGNIFICADO DE LOS DATOS

1. Tipo de máquina.
2. Tensión nominal de operación en Voltios (V).
3. Frecuencia de operación en Hertz (Hz).
4. Potencia motor en Watt (W).
5. Potencia máx. en la toma (W)
6. Potencia max total (W/A)
7. Depresión
8. Capacidad de aspiración
9. Número de matrícula o de serie de la máquina.

! A De conformidad con la Directiva Europea 2002/96/CE (RAEE) +2003/108/CE y su aplicación en el derecho nacional, el producto no debe abandonarse en el medio ambiente ni eliminarse junto con los residuos domésticos al final de su vida útil, sino que debe eliminarse en centros de recogida diferenciada autorizados (contactar con las autoridades locales competentes para saber dónde entregar el producto según las normas de ley). La eliminación correcta del producto contribuye a la protección de la salud y a la salvaguardia del medio ambiente. La eliminación abusiva del producto conlleva sanciones a cargo de los transgresores.

NL

TYPEPLAATJE VAN DE MACHINE

PLAATS EN BETEKENS VAN DE GEGEVENEN

1. Type machine
2. Nominaal aansluitspanning in Volt (V)
3. Frequentie in Hertz (Hz)
4. Aansluitwaarde motor in Watt (W)
5. Max. vermogen op aansluiting (W)
6. Max. totale aansluitwaarde (W/A)
7. Onderdruk
8. Zuigcapaciteit
9. Machinecode of serienummer


! A In overeenstemming met de Europese Richtlijn 2002/96/EG (RAEE) +2003/108/EG en de nationale wetgeving mag dit product aan het eind van zijn levensduur niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval, maar moet het worden ingeleverd bij de daarvoor bestemde en geautoriseerde inzamelpunten (neem voor informatie over een erkend inzamelpunt bij u in de buurt contact op met uw gemeente). Een juiste verwerking van het product draagt bij aan de bescherming van de volksgezondheid en het milieu. Een illegale afvoer van het product is strafbaar.

RU

ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА МАШИНЫ

РАСПОЛОЖЕНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ДАННЫХ

1. Тип машины.
2. Номинальное рабочее напряжение в Вольтах (В).
3. Рабочая частота в Герцах (Гц).
4. Мощность мотора в Биттах (Бт).
5. Максимальная мощность в розетке (Вт)
6. Общая максимальная мощность (Вт/А)
7. Разрежение
8. Всасывающая способность
9. Регистрационный номер или номер серии машины
10. Изделие, в соответствии с Европейской Директивой 2002/96/CE (RAEE) +2003/108/CE и ее включением в национальное законодательство, по окончании срока службы не должно выбрасываться в неположенных местах или вместе с бытовым мусором, а должно сдаваться в уполномоченные центры дифференцированного сбора мусора (для получения информации по уничтожению изделия в соответствии с положениями закона обращайтесь в местные компетентные органы). Правильная утилизация изделия способствует охране здоровья и окружающей среды. При незарешенной законом утилизации изделия к нарушителям применяются санкции.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che l'**aspiratore per uso industriale** al quale fa riferimento il presente manuale, è conforme ai Requisiti Essenziali di Sicurezza delle Direttive:

- 2006/42/CE Macchine
- 2006/95/CE Bassa Tensione
- 2004/108/CE Compatibilità Elettromagnetica

Le prove/verifiche sono state eseguite in accordo alle vigenti Norme Armonizzate Europee

Bassa Tensione:

- EN60335-1: 2008 Sicurezza degli apparecchi elettrici. Norme generali
- EN60335-2-69: 2009 Norma particolare per aspiratori per uso industriale
- EN 60704-3 Misura del livello di potenza sonora

Compatibilità elettromagnetica:

- EN55014-1: 2008 + EN55014-2: 1998 + A1: 2008 + CISPR 14-1: 2005
- EN61000-3-2: 2006 + EN61000-3-3: 1995 + A1: 2001 + A1: 2005

Campi elettromagnetici: EN50366 + EN50366/A1

CONFORMITY DECLARATION

We declare on our responsibility that the represented **vacuum for industrial use** is in conformity with the Essential Requirements of Safety of the following Directives:

- 2006/42/CE Machines
- 2006/95/CE Low tension
- 2004/108/CE Electromagnetic Compatibility

The tests have been carried out in accordance with the European Harmonised Regulations in force

Low Tension:

- EN60335-1: 2008 General electrical safety norms
- EN60335-2-69: 2009 Particular requirements for industrial use vacuum cleaners
- EN 6074-3 Measurement of sound power level of noise

Electromagnetic compatibility:

- EN55014-1: 2008 + EN55014-2: 1998 + A1: 2008 + CISPR 14-1: 2005
- EN61000-3-2: 2006 + EN61000-3-3: 1995 + A1: 2001 + A1: 2005

Electromagnetic fields: EN50366 + EN50366/A1

DECLARATION DE CONFORMITÉ

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que l'**aspirateur pour l'usagé industriel** représenté, est conforme à les Requises Essentielles de

Sécurité des Directives:

- 2006/42/CE Machines
- 2006/95/CE Basse Tension
- 2004/108/CE Compatibilité électromagnétique

Les proves/vérifications ont été exécutés en accord a les vigueurs Règles Harmonisées Européennes

Basse Tension:

- EN60335-1: 2008 Norme de sécurité électrique générale
- EN60335-2-69: 2009 Règles particulières pour l'aspirateurs pour l'usage industriel
- EN 60704-3 La détermination du niveau de bruit

Compatibilité électromagnétique:

- EN55014-1: 2008 + EN55014-2: 1998 + A1: 2008 + CISPR 14-1: 2005
- EN61000-3-2: 2006 + EN61000-3-3: 1995 + A1: 2001 + A1: 2005

Champs électromagnétiques: EN50366 + EN50366/A1

KONFORMITÄTserklärung

Wir erklären unter unserer ausschließlichen Haftung, dass der vorgestellte **Sauger für industriellen Einsatz** den wesentlichen Sicherheitsanforderungen folgender Direktiven entspricht:

- 2006/42/CE Maschinenrichtlinie
- 2006/95/CE Niederspannungsrichtlinie
- 2004/108/CE Richtlinie über Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Die Tests/Prüfungen wurden in Übereinstimmung mit folgenden gültigen harmonisierten europäischen Normen durchgeführt

Niederspannung:

- EN60335-1: 2008 Sicherheit elektrischer Geräte. Allgemeine Vorschriften
- EN60335-2-69: 2009 Spezielle Normen für Sauger für industriellen Einsatz
- EN 60704-3 Bestimmung der Schallleistungsspegel von Geräuschquellen

Elektromagnetische Verträglichkeit:

- EN55014-1: 2008 + EN55014-2: 1998 + A1: 2008 + CISPR 14-1: 2005
- EN61000-3-2: 2006 + EN61000-3-3: 1995 + A1: 2001 + A1: 2005

Elektromagnetische Felder: EN50366 + EN50366/A1

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el **aspirador para uso industrial** es conforme a los Requisitos Esenciales de Seguridad de las

Normativas:

- 2006/42/CE Máquinas
- 2006/95/CE Baja Tensión
- 2004/108/CE Compatibilidad Electromagnética

Las pruebas/verificaciones están estadas ejecutadas en acuerdo a las vigentes Normas Armonizadas Europeas

Baja Tensión:

- EN60335-1: 2008 Norma de seguridad eléctrica general
- EN60335-2-69: 2009 Particulares normas por aspiradoras, para uso industrial
- EN 60704-3 Determinación del nivel sonoro de las fuentes de ruido

Compatibilidad electromagnética:

- EN55014-1: 2008 + EN55014-2: 1998 + A1: 2008 + CISPR 14-1: 2005
- EN61000-3-2: 2006 + EN61000-3-3: 1995 + A1: 2001 + A1: 2005

Campos electromagnéticos: EN50366 + EN50366/A1

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Wij verklaaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de vermelde **stofzuiger voor industriële gebruik** in overeenstemming is met de Fundamentele Veiligheidsseisen van de Richtlijnen:

- 2006/42/EG Machinerichtlijn
- 2006/95/EG Laagspanningsrichtlijn
- 2004/108/EG EMC-richtlijn

De beproevingen/controles zijn verricht in overeenstemming met de geldende Geharmoniseerde Europese normen

Laagspanning:

- EN 60335-1: 2008 Algemene elektrische veiligheidsnorm
- EN 60335-2-69: 2009 Bijzondere eisen voor stofzuiger voor industrieel gebruik
- EN 60704-3 Bepaling van geluidsvormen ter plaatse met behulp van geluiddrukmeting over een nauwkeurig vastgelegd meetoppervlak

Elektromagnetische compatibiliteit:

- EN55014-1: 2008 + EN55014-2: 1998 + A1: 2008 + CISPR 14-1: 2005
- EN61000-3-2: 2006 + EN61000-3-3: 1995 + A1: 2001 + A1: 2005

Elektromagnetische velden: EN50366 + EN50366/A1

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

Заявляем исключительно под нашу ответственность, что представленный пылесос промышленного применения соответствует Основным Требованиям по Безопасности, изложенным в Директивах:

- 2006/42/CE "Машины"
- 2006/95/CE "Низкое напряжение"
- 2004/108/CE "Электромагнитная совместимость"

Проверочные испытания были проведены с соответствием Едиными Европейскими нормами.

Низкое напряжение:
EN60335-1: 2008 Безопасность электрических приборов. Основные нормы.

EN60335-2-69: 2009 Особые требования для пылесосов промышленного применения
EN 60704-3 Определение уровня звуковой мощности источника шума с помощью звукового давления

Электромагнитная совместимость:
EN55014-1: 2008 + EN55014-2: 1998 + A1: 2008 + CISPR 14-1: 2005
EN61000-3-2: 2006 + EN61000-3-3: 1995 + A1: 2001 + A1: 2005
Электромагнитные поля: EN50366 + EN50366/A1

RUPES®

Utensile
Tool
Outil
Werkzeug
Herramienta
Gereedschap
Инструмент

Nome
Name
Nom
Name
Apellido
Naam
Название

Rivenditore
Reseller
Revendeur
Handler
Revendedor
Verkoper
Продавец

Indirizzo
Address
Adresse
Adresse
Dirección
Adres
Адрес

Data
Date
Date
Datum
Fecha
Datum
Дата

SOLO LA COMPLETA COMPILAZIONE DI QUESTO CERTIFICATO DÀ DIRITTO ALL'EVENTUALE GARANZIA .
AFTER THE COMPLETE FILL-IN OF THIS CERTIFICATE YOU ARE ENTITLED TO OBTAIN GUARANTEE.
APRÈS LA COMPLETE COMPILEATION DE CET CERTIFICAT ON PEUT OBTENIR À LA GARANTIE.
EINE EVENTUELLE GARANTEILEISTUNG IST NUR MÖGLICH, WENN DIESE GARANTIEKARTE VOLLSTÄNDIG AUSGEFÜLLT IST.
DESPUÉS LA COMPLETA COMPILACIÓN DET ESTE CERTIFICADO SE PUEDE OBTENER LA GARANTÍA.
ALLEEN ALS DEZE GARANTIEKAART VOLLEDIG INGEVULD IS HEEFT U RECHT OP GARANTIE.
ТОЛЬКО ПОЛНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ЭТОГО СЕРТИФИКАТА ДАЕТ ПРАВО НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

RUPES®

Utensile
Tool
Outil
Werkzeug
Herramienta
Gereedschap
Инструмент

Nome
Name
Nom
Name
Apellido
Naam
Название

Rivenditore
Reseller
Revendeur
Handler
Revendedor
Verkoper
Продавец

Indirizzo
Address
Adresse
Adresse
Dirección
Adres
Адрес

Data
Date
Date
Datum
Fecha
Datum
Дата

SOLO LA COMPLETA COMPILAZIONE DI QUESTO CERTIFICATO DÀ DIRITTO ALL'EVENTUALE GARANZIA .
AFTER THE COMPLETE FILL-IN OF THIS CERTIFICATE YOU ARE ENTITLED TO OBTAIN GUARANTEE.
APRÈS LA COMPLETE COMPILEATION DE CET CERTIFICAT ON PEUT OBTENIR À LA GARANTIE.
EINE EVENTUELLE GARANTEILEISTUNG IST NUR MÖGLICH, WENN DIESE GARANTIEKARTE VOLLSTÄNDIG AUSGEFÜLLT IST.
DESPUÉS LA COMPLETA COMPILACIÓN DET ESTE CERTIFICADO SE PUEDE OBTENER LA GARANTÍA.
ALLEEN ALS DEZE GARANTIEKAART VOLLEDIG INGEVULD IS HEEFT U RECHT OP GARANTIE.
ТОЛЬКО ПОЛНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ЭТОГО СЕРТИФИКАТА ДАЕТ ПРАВО НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

RUPES S.p.A.

Via Marconi, 3A
20080 VERMEZZO (Mi) - Italy
Tel. 02/946941
Fax 02/94941040

Uff. Vendite e assistenza clienti
Tel. 02/94694312

e-mail: info_rupes@rupes.it
web: <http://www.rupes.com>



RUPES S.p.A.

Via Marconi, 3A
20080 VERMEZZO (Mi) - Italy
Tel. 02/946941
Fax 02/94941040

Uff. Vendite e assistenza clienti
Tel. 02/94694312

e-mail: info_rupes@rupes.it
web: <http://www.rupes.com>

Certificato da consegnare allegato
all'utensile unitamente al documento
fiscale di acquisto in caso
di riparazione in garanzia.

Certificate to be returned
with the tool and the purchase
invoice in case of guarantee repair.

Certificat à envoyer ensemble
avec l'outil et la facture d'achat
en cas de réparation sous garantie.

Bei Reparatur auf Garantie
diese Karte Garantie zusammen
mit dem Gerät und der beim
Kauf erhaltenen Rechnung
aus Händigen bzw. einsenden.

Certificado a enviar adjunto a la
herramienta y la factura d'adquisición
en caso de reparación en garantía.

Bewijs dat samen met het aankoopbe
wijs bij het gereedschap gevoegd
moet worden in geval van reparatie
tijdens de garantieperiode.

Сертификат, прилагаемый
к инструменту вместе с
товарным чеком в случае
гарантийного ремонта.